

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://henkelman.nt-rt.ru> || hnj@nt-rt.ru

Датчик вакуума



Всегда оптимальное время цикла

Вакуумные упаковочные машины, оснащенные датчиком вакуума, точно рассчитывают, когда был достигнут заданный процент. Другими словами, желаемый конечный вакуум всегда достигается, независимо от объема продукции. Это главное преимущество подобной опции Henkelman. Очень практично упаковывать в вакуум различное количество и типы продуктов без дополнительной настройки машины.

Как управлять опцией?

Управление датчиком вакуума достаточно простое. На выходе вы гарантированно получаете стабильный, профессиональный результат. В этом видео показано, как управлять 10-программной панелью с датчиком вакуума.

Управление вакуумом по датчику

Доступно в качестве опции для нескольких серий. Модели Neo, Lynx и Titaan с завода оснащены опцией расширенное управление (панель ACS), которое включает в себя эту опцию. Свяжитесь с нами для получения решения вашей технической задачи.

Доступно в качестве опции для нескольких серий. Модели Neo, Lynx и Titaan стандартно оснащены расширенным управлением (панель ACS), которое уже включает в себя эту опцию. Свяжитесь с нами для получения детального решения вашей технической задачи.